



НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 5

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА, кг
		L	b	h	
1.038.1-1.4 10000	8 ПБ 10-1	1030	120	90	28
— 01	8 ПБ 13-1	1290	120	90	35
— 02	8 ПБ 16-1	1550	120	90	42
— 03	8 ПБ 17-2	1680	120	90	45
— 04	8 ПБ 19-3	1940	120	90	52
1.038.1-1.4 20000	9 ПБ 22-3	2200	120	190	125
— 01	9 ПБ 22-3-н				
— 02	9 ПБ 25-3	2460	120	190	140
— 03	9 ПБ 25-3-н				
— 04	9 ПБ 26-4	2590	120	190	148
— 05	9 ПБ 26-4-н				
1.038.1-1.4 30000	9 ПБ 29-4	2850	120	190	162
— 01	9 ПБ 29-4-н				
— 02	9 ПБ 30-4	2980	120	190	170
— 03	9 ПБ 30-4-н				
1.038.1-1.4 40000	9 ПБ 13-37	1290	120	190	74,73
— 01	9 ПБ 13-37-н				
— 02	9 ПБ 16-37	1550	120	190	88
— 03	9 ПБ 16-37-н				
— 04	9 ПБ 18-37	1810	120	190	103
— 05	9 ПБ 18-37-н				
1.038.1-1.4 50000	9 ПБ 18-8	1810	120	190	103
— 01	9 ПБ 18-8-н				

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ
СТ. ИНЖ. ЗУБОВА *Зубов* 4.12.87г

1.038.1-1.4 00000 TO

Лист

13

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ 5

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	РАЗМЕРЫ, мм			МАССА, кг
		Л	б	h	
1.038.1- 1.4 50000 - 02	9 ПБ 21 - 8	2070	120	190	118
- 03	9 ПБ 21 - 8 - н				
1.038.1-1.4 60000	9 ПБ 25 - 8	2460	120	190	140
- 01	9 ПБ 25 - 8 - н				
	9 ПБ 27 - 8	2720	120	190	155
- 02	9 ПБ 27 - 8				
	9 ПБ 27 - 8 - н	1810	250	190	214 215
- 03	9 ПБ 27 - 8 - н				
1.038.1-1.4 70000	10 ПБ 18 - 27	2070	250	190	245 246
- 01	10 ПБ 18 - 27 - н				
	10 ПБ 21 - 27	2460	250	190	291 292
- 02	10 ПБ 21 - 27				
	10 ПБ 21 - 27 - н	2720	250	190	322 323
- 03	10 ПБ 21 - 27 - н				
	10 ПБ 25 - 37	2720	250	190	322 323
- 04	10 ПБ 25 - 37				
	10 ПБ 25 - 37 - н	2460	250	190	291 292
- 05	10 ПБ 25 - 37 - н				
1.038.1-1.4 80000	10 ПБ 25 - 27	2720	250	190	322 323
- 01	10 ПБ 25 - 27 - н				
	10 ПБ 27 - 37	2460	250	190	291 292
- 02	10 ПБ 27 - 37				
	10 ПБ 27 - 37 - н	2720	250	190	322 323
- 03	10 ПБ 27 - 37 - н				
	10 ПБ 27 - 27	2460	250	190	291 292
- 04	10 ПБ 27 - 27				
	10 ПБ 27 - 27 - н	2720	250	190	322 323
- 05	10 ПБ 27 - 27 - н				
1.038.1-1.4 90000	10 ПБ 21 - 27 - а	2460	250	190	291 292
- 01	10 ПБ 21 - 27 - а н				
	10 ПБ 25 - 27 - а	2720	250	190	322 323
- 02	10 ПБ 25 - 27 - а				
	10 ПБ 25 - 27 - а н	2460	250	190	291 292
- 03	10 ПБ 25 - 27 - а н				
	10 ПБ 27 - 27 - а	2720	250	190	322 323
- 04	10 ПБ 27 - 27 - а				
	10 ПБ 27 - 27 - а н	2460	250	190	291 292
- 05	10 ПБ 27 - 27 - а н				

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ
СТ. ИНЖ. ЗУБОВА *ЗЗУ* 4.12.87г.

1.038.1-1.4 00000 TO

Лист

14